

2002. 5.

## 주요사업(업무) 현장확인결과

제 천 시 의 회

총무사회위원회

# 주요사업(업무) 현장확인결과

제3대의회 임기말을 앞두고 최선을 다하는 의정활동의 일환으로 실시한 2002년도 시행사업중 총무사회위원회 소관 주요사업(업무)에 대한 현장확인 결과임.

## 1. 현장확인 개요

가. 기 간 : 02. 5. 17 ~ 5. 18(2일간)

나. 확인사업(업무) : 7개사업(업무)현장

다. 확 인 반 : 유영화 총무사회위원장 외 8명

라. 확인방법 : 현장답압 확인 및 서류실사 등 복합적·입체적 점검

마. 확인결과 :

- 정상추진 : 7개사업

- 비정상 추진 : 없 음

※ 건의사항 : 2건(내역 참조)

## 2. 현장확인결과

가. 총평

- 2002년도 업무계획에 반영되고 예산이 확보된 신규사업이나 이월되어 추진하고 있는 사업, 또는 기왕의 계획에 따라 이미 운영하고 있는 시설 등을 점검하여,
- 공사의 추진상황이나 시설의 운영·관리상태 등을 평가하여 향후 시정 발전을 위한 의정활동 자료로 삼고자 하는 금번 계획은
- 제3대 임기말과 함께 제4대 지방선거를 목전에 두고 의사일정 추진에 어려움은 있었으나, 당 위원회 전 위원의 협조와 참여로 소기의 목적을 달성하였다 하겠음.

【제80회 임시회 제1차 총무사회위원회 부록】

- 금번 현장확인 대상으로 삼은 7개사업(업무) 현장 전반에 대하여는 추진중인 공사는 별다른 지적사항이나 특이사항은 없었으며, 시설관리나 운영등의 사업(업무) 현장 또한 정상 관리되고 있는 것으로 평가 되었음.
- 다만, 일부 사업(업무)에 있어 보완내지는 개선 또는 향후 예상되는 문제에 대한 대안 건의가 제시된 부분이 있었음.

나. 확인결과 내역

위 치		사 업 명	지적 및 건의·제안사항	담당부서
읍면동	리			
수산	고명	마을하수처리장	◦정상운영	환경관리 사 업 소
청풍	황석	초 막 골 농로포장공사	◦정상추진	건전생활 체 육 과
금성	월림2	콩 밭 골 농로, 세천공사	◦정상추진	건전생활 체 육 과
교동		소하천개거 설 치 공 사	◦정상추진	건전생활 체 육 과
화산		올림픽스포츠센터	◦정상운영	문화체육시설 관 리 소
중앙		노인복지회관 건 립	◦ 대부분의 공사가 정상적으로 시공되고 있다고 판단되는 가운데 노인회지부 측에서 요구하는 시설의 관리운영(기능면)에 최선을 다해야 할 것이며,	사회복지과

위 치		사 업 명	지적 및 건의·제안사항	담당부서
읍면동	리			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 각층의 로비(현관)타일이 다소 미끄러운 재질로 시공되어 있는 것으로 사료되는바, 재검토 보완 요망</li> </ul>	사회복지과
송학	도화	쓰레기매립장	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 전체적인 시설은 정상적으로 운영되고 있다고 판단되는 가운데</li> <li>◦ 당초에 2007년까지 매립시기를 추정한 결과치에 2년이 짧아져 2005년까지가 한계년도임으로 추가 매립시설 계획을 본격 공론화하여야 할 것이며</li> <li>◦ 노후화된 매립장비가 효율적인 작업에 지장을 주고 있는 것으로 사료되니 향후 장비의 운영에 만전을 기하도록 요망</li> </ul>	환경관리과



**다. 확인결과에 대한 처리조치**

- 집행기관 담당부서에서는 건의 및 제안사항에 대하여 업무에 적극 반영하는 한편, 그 처리결과 또는 계획을 의회로 서면제출 요망.  
(처리결과보고서 제출 : 8부)

## 【 참 고 자 료 】

주요사업(업무) 현장확인 사진대지

## 주요사업(업무) 현장확인



<p>&lt;소관실과&gt; 건전생활체육과</p>		
<p>&lt;사업명&gt; 초막골 농로포장공사</p>	<p>사진 설명</p>	<p>농로포장공사 현장확인 모습</p>
<p>&lt;위치&gt; 청풍면 황석리</p>		
<p>&lt;소관실과&gt; 건전생활체육과</p>		
<p>&lt;사업명&gt; 초막골 농로포장공사</p>	<p>사진 설명</p>	<p>농로포장공사 현장확인 모습</p>
<p>&lt;위치&gt; 청풍면 황석리</p>		

## 주요사업(업무) 현장확인

<p>&lt;소관실과&gt; 건전생활체육과</p>		
<p>&lt;사업명&gt; 콩밭골 농로, 세천공사</p>	<p>사진 설명</p>	
<p>&lt;위치&gt; 금성면 월림2리</p>	<p>농로, 세천공사 현장확인 모습</p>	
<p>&lt;소관실과&gt; 건전생활체육과</p>		
<p>&lt;사업명&gt; 콩밭골 농로, 세천공사</p>	<p>사진 설명</p>	
<p>&lt;위치&gt; 금성면 월림2리</p>	<p>농로, 세천공사 현장확인 모습</p>	





## 주요사업(업무 현장확인)



<p>&lt;소관실과&gt;</p> <p>사회복지과</p>		
<p>&lt;사업명&gt;</p> <p>노인복지회관</p>	<p>사진 설명</p>	
<p>&lt;위치&gt;</p> <p>중앙동</p>	<p>로비의 미끄러운 재질로 시공된 타일부분을 지적하는 모습</p>	
<p>&lt;소관실과&gt;</p> <p>사회복지과</p>		
<p>&lt;사업명&gt;</p> <p>노인복지회관</p>	<p>사진 설명</p>	
<p>&lt;위치&gt;</p> <p>중앙동</p>	<p>노인복지회관 현장확인 모습</p>	



## 주요사업(업무) 현장확인

<p>&lt;소관실과&gt; 환경관리과</p>		
<p>&lt;사업명&gt; 쓰레기매립장</p>	<p>사진 설명</p>	
<p>&lt;위치&gt; 송학면 도화리</p>	<p>쓰레기매립장 현장확인 모습</p>	
<p>&lt;소관실과&gt; 환경관리과</p>		
<p>&lt;사업명&gt; 쓰레기매립장</p>	<p>사진 설명</p>	
<p>&lt;위치&gt; 송학면 도화리</p>	<p>스티로폴 감용기작업 현장모습</p>	

## 주요사업(업무) 현장확인

<p>&lt;소관실과&gt; 환경관리사업소</p>		
<p>&lt;사업명&gt; 마을하수처리장</p>	<p>사진 설명</p>	<p>마을하수처리장 브리핑 모습</p>
<p>&lt;위치&gt; 수산면 고명리</p>		
<p>&lt;소관실과&gt; 환경관리사업소</p>		
<p>&lt;사업명&gt; 마을하수처리장</p>	<p>사진 설명</p>	<p>마을하수처리장 현장확인 모습</p>
<p>&lt;위치&gt; 수산면 고명리</p>		