

2002. 5.

# 주요사업현장확인결과보고

산업건설위원회

# 주요사업현장확인결과보고

제80회 임시회 기간중에 산업건설위원회에서 주요사업현장확인 계획에 의거 소관 과·사업소에서 기시행 또는 추진중인 주요 사업장 현장을 방문하여 확인점검한 결과 사업시행에 있어 미흡한 사항이나 개선할 사항에 대하여 집행기관에 통보하여 시정 또는 개선조치를 요청하고자 함.

## 1. 주요사업장 현장확인 개요

□ 현장확인기간 : 2002. 5. 17(금) ~ 7. 18(토) 2일간

□ 대 상 기 관 : 산업건설 위원회소관 과·사업소

□ 대 상 지 역

○ 청풍, 수산, 덕산, 한수, 봉양, 백운면 관내 사업장

□ 대 상 사 업

○ 집행기관에서 시행한 주요사업(업무)

○ 사고이월사업 및 계속사업

□ 현장확인반 : 9 명

○ 반 장 : 최상귀 산업건설위원장

○ 반 원 : 민경완, 박태덕, 민경환, 김병창, 이재환, 최몽룡 위원

○ 업무보조 : 산업건설전문위원 윤종철, 직원 홍영배

□ 일정별 현장확인내용

일정별	현 장 확 인 대 상 사 업 장	비고
5. 17(금)	○ 향토특산물판매장(청풍) ○ 수산수곡1리암반개발공사(수산)	

일정별	현 장 확 인 대 상 사 업 장	비고
5.17(금)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용하구곡진입로정비공사(덕산)</li> <li>○ 광·성천 재해위험지구정비사업(덕산)</li> <li>○ 탄지 ~덕곡간도로개설(한수)</li> <li>○ 구제역방역추진상황(한수) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 탄지리송계입구(36번국도)</li> </ul> </li> </ul>	
5.18(토)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 명파오거리~동명초교간도로(명동)</li> <li>○ 신월지구토지구획정리사업(신월)</li> <li>○ 구제역방역추진상황(봉양) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 봉양 학산리도계(5번국도)</li> </ul> </li> <li>○ 연박2교 재가설공사(봉양)</li> <li>○ 백운화당1리암반관정이용시설공사(백운)</li> <li>○ 백운평동교회주변노후관교체(백운)</li> </ul>	

## 2.현장확인점검결과

- ☐ 총 확인점검 사업장수 : 12 건
- ☐ 지적 및 시정요구 건수 : 7 건
- ☐ 과·사업소별 현장확인결과시정(건의)사항 : 별첨

## 3. 행 정 사 항

- ☐ 본 주요사업현장확인결과 시정 및 건의사항에 대하여 제천시에서는 조치계획을 수립하여 처리한 후에 조치결과를 시의회로 서면 제출 하도록 함. (조치결과보고서 제출 : 9부)

## 주요사업현장확인결과시정(건의)사항

소 관 부 서	확 인 대 상	시 정 및 건 의 사 항	비고
농 업 축산과	구제역 방역현장	<p>○ 구제역 예방방역대책 철저</p> <p>－ 구제역이 우리시 관내 축산농가에서 발생하게되면 축산농가의 피해가 막대하게 유발되는바, 시 유입 주요도로에서의 방역초소 운영을 철저히 하고 축산농가에 대한 지속적인 임상관찰과 방역소득 및 홍보활동을 전개하여 우리시 관내 축산농가에서는 구제역이 발생되지 않도록 방역대책에 만전을 기하기 바라며,</p> <p>－ 방역활동을 실시하는 시 유입방역 방역초소운영과 축산농가 방역을 위하여 필요한 예산은 충분히 투자하여 예산부족으로 인하여 방역활동에 지장을 초래하는 사례가 없도록 하기 바람.</p>	
	화당1구 암반관정 개발사업	<p>○ 암반관정개발사업 마무리철저</p> <p>－ 화당1구 암반관정개발사업이 현재 70%의 공정상태로 추진중인데 수혜주민들의 민원사항을 수렴하여 사업에 반영 해결하여 농민들의 영농에 많은 도움이 되도록 하기 바람.</p>	



## 주요사업현장확인결과시정(건의)사항

소 관 부 서	확 인 대 상	시 정 및 건 의 사 항	비고
문 화 관 광 과	청풍명월농특산물 판매장 신축공사장	<p>○ 견실한 건축공사의 시공</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청풍문화재단지내에 신축중인 농특산물 판매장 건축공사에 있어 건축면적 약 39평에 280백만원이 투자됨은 평당 약7백여만원의 공사비가 소요되는데, 공사비의 설계내용에 대한 타당성을 재검토하기바라며,</li> <li>- 지붕공사에 있어서 석가래 사이에 잔나무 엮기를 하고 진흙을 채운 후에 알매 흙치기를 하고 그 위에 초가지붕을 하는 공법으로 시공하고 있는데, 우기시에 지붕누수가 우려되고 있으니 설계의 타당성을 재검토하여 지붕누수에 대한 대책을 강구하기 바람.</li> </ul>	
	음식점으로 임대한 너와집	<p>○ 너와집의 지붕누수에 대한 대책강구</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2000년도에 완공된 너와집은 시에서 민간인에게 임대하여 현재 음식점으로 사용되고 있는데 우기시에 지붕누수로 인하여 민원사항이 되고 있으니 이에 대한 원인을 분석하여 보완대책을 시행하기바람.</li> </ul>	

## 주요사업현장확인결과시정(건의)사항

소 관 서	확 인 대 상	시 정 및 건 의 사 항	비고
건설과	광·성천지구 하천정비공사	○ 광·성천지구 하천정비공사 마무리 철저 - 덕산면 월악리에 시공중인 광· 성천지구 하천정비공사는 현재 87%의 공정상태로 시공중인데, 하천건너편에 주민가옥1동이 있어 하천을 건너는 간이시설이 필요하다고 사료되는바 주민 편의를 위하여 필요한 대책을 시행하기 바람.	
수도 사업소	수산면수곡1리 암반관정개발사업	○ 간이급수시설의 완벽한 시공 - 수산면 수곡1리에 추진중인 간이급수시설의 수원개발을 위한 암반관정개발에 있어 개발한 곳의 수질불량으로 사업진척이 지연되고 있는데, 이에 대한 대책을 조속히 강구하여 갈수기에 주민급수에 지장이 없도록 조치 하기 바람.	
	백운평동교회주변 노후관교체공사	○ 공사의 마무리 대책철저 - 백운면 평동교회주변 노후관 교체공사에 있어 수혜주민들의 민원사항을 수렴하여 시공에 반영하여 주민불편이 없도록 하기 바람.	

## 주요 사업장 현장 확인

소관실과	
농업축산과	
사업명	
암반관정 이용시설공사	
위치	
백운화당1리	사진 설명
	암반관정 이용시설 현장확인
소관실과	
농업축산과	
사업명	
암반관정 이용시설공사	
위치	
백운화당1리	사진 설명
	암반관정 이용시설 현장확인

## 주요 사업장 현장 확인



소관실과	
농업축산과	
사업명	
구제역 방역 추진상황	
위치	
탄자리송계 입구 (36번국도)	사진 설명
소관실과	
농업축산과	
사업명	
구제역 방역 추진상황	
위치	
봉양학산리 도계 (5번국도)	사진 설명





## 주요 사업장 현장 확인

소관실과	
문화관광과	
사업명	
향토특산물 판매장	
위치	
SBS촬영장 (정풍)	
사진 설명	
향토특산물판매장현장점검	
소관실과	
문화관광과	
사업명	
향토특산물 판매장	
위치	
SBS촬영장 (청풍)	
사진 설명	
향토특산물판매장설계도면검토	

## 주요사업장현장확인



소관실과	
건설과	
사업명	
탄지~덕곡간 도로개설	
위치	
한수덕곡리	<div>사진 설명</div> <div>탄지~덕곡간도로개설 현장점검</div>
소관실과	
건설과	
사업명	
탄지~덕곡간 도로개설	
위치	
한수덕곡리	<div>사진 설명</div> <div>탄지~덕곡간도로개설 현장설명</div>

## 주요 사업장 현장 확인



소관실과		<p>광·성천재해위험지구정비공사 현장점검</p>
건설과		
사업명		
광·성천재해위험지구정비		
위치		
덕산월악리	사진 설명	
소관실과		<p>연박2교재가설공사 현장점검</p>
건설과		
사업명		
연박2교재가설공사		
위치		
봉양연박	사진 설명	



## 주요 사업장 현장 확인

소관실과	
도시건축과	
사업명	
신월지구토지구획정리사업	
위치	
신월리 (대원대학대 입구)	<div>사진 설명</div> <div>신월지구토지구획정리사업 현장점검</div>
소관실과	
건설과	
사업명	
신월지구토지구획정리사업	
위치	
신월리 (대원대학대 입구)	<div>사진 설명</div> <div>신월지구토지구획정리사업 추진상황설명</div>

## 주요 사업장 현장 확인

소관실과	
수도사업소	
사업명	
암반개발공사	
위치	
수안수곡 리	
사진 설명	수안수곡 리 암반개발공사 현장설명
소관실과	
수도사업소	
사업명	
노후관교체	
위치	
백운명등교회 주변	
사진 설명	백운명등교회 주변 노후관교체 현장점검